



Udskift viskerblade for -
MERCEDES-BENZ
Sprinter 3-T
Ladvogn/Chassis
(W906) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 224 3.5 (906.113, 906.213),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 209 CDI 2.2 (906.111,
 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 211 CDI
 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis
 (W906) 213 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter
 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 215 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-
 BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 218 CDI 3.0 (906.111, 906.113, 906.211,
 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 216 1.8 (906.113,
 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 210 CDI 2.2
 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906)
 213 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T
 Ladvogn/Chassis (W906) 216 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ
 Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 219 CDI / BlueTEC 3.0 (906.111, 906.113,
 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906) 214 CDI
 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T
 Ladvogn/Chassis (W906) 211 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)


Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Slå tændingen til. Indstil vinduesvisker bladene i service position.



2

Slå tændingen fra. I drifts modus, vil vinduesviskeren være i øverste position.



3

Forbered de nye vinduseviskere.



4

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



5

Drej vinduesvisker bladene 90 grader. Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906). Råd:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

6

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W906). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

7

Slå tændingen til. Slå vinduesvisker bladene fra service position.



8

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



9

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.