



Udskift motorolie og filter  
- **VW Golf 6** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, (+ 29)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW GOLF 6. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T40
- Oilefilter nøgle 76/14
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


### AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW GOLF 6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motordækslet.




### AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


4

Løsen oliedæksel.



5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. Fagfolk anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




7

Skrub bundproppen ud. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



8

Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.

9

Løsne oliefilter. Brug 76/14 spændenøgle.



10

Fjern oliefilteret.



11

Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholderen.



### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC:


- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

12

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

13

Skrue det nye filterhus på. Spænd det til 18 Nm moment. Brug en momentnøgle. Brug 76/14 spændenøgle.




### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.



- 14 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.




- 15 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 16 Sænk bilen.

- 17 Løsen oliedæksel. Indsæt tragten.



- 18 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.7 l.






## Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

19

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




## Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

20

Stram oliedæksel til.




21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



22

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. Råd:


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24

Luk motorhjælmen.



### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6](#)[OLIEFILTER TIL VW: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ⓘ **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.