



Udskift pollenfilter -  
**Mercedes Vito W638 |**  
Brugeranvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES VITO W638. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.E10
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: pollenfilter – Mercedes Vito W638. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES VITO W638. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Skru de sidefastgørelsen af det nedre center konsol. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



2 Skru de forreste fastgørelser af det nedre center konsol. Brug en Phillips skruetrækker.



**3**

Fjern centorkonsollen.

**4**

Skru af og fjern stangen der fastholder det nedre center konsol. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**5**

Skru befæstelsen af gaspedalen og flyt det til side. Brug en topnøgle №E10.

**6**

Fjern kabinefilterets dækSEL.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – Mercedes Vito W638. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Fjern kabinefilteret.



### Udskiftning: pollenfilter – Mercedes Vito W638. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

8

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.



### Udskiftning: pollenfilter – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – Mercedes Vito W638. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

9

Monter kabinefilterets dæksel.



10

Tilbagefør gaspedalen til dens oprindelige position og skru dets befæstigelse til. Brug en topnøgle №E10.



11

Installer og skru stangen ind der fastholder det nedre center konsol. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




12

Installer midterkonsollen.



**13**

Skru de forreste befæstigelser til af det nedre center konsol. Brug en Phillips skruetrækker.

**14.1**


Skru side befæstigelserne ind på det nedre center konsol.

**14.2**

Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**15**

Slå tændingen til.


**16**

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



17

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638****POLLENFILTER TIL MERCEDES: KØB NU****POLLENFILTER TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.